


SCHEDA

NUMERO	20	F. M. 10	P. ED.
COMPENSORIO	C6	DATA DEL RILIEVO: 1996	
COMUNE AMMINISTRATIVO	LIVO	RILEVATORE: Ufficio Tecnico Compensoriale.	
COMUNE CATASTALE	PREGHENA	CATEGORIA DI PIANO PRECEDENTE	"E"
INDIRIZZO/LOCALITA'	PREGHENA	CATEGORIA DI PIANO PREVISTA	R4



ESTRATTO MAPPA

1:1440



ANALISI

1	Tipologia funzionale: edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<table border="1"> <tr><td>A</td></tr> <tr><td>B</td></tr> <tr><td>C</td></tr> <tr><td>D</td></tr> </table>	A	B	C	D	baite malghe 	<table border="1"> <tr><td>E</td></tr> <tr><td>F</td></tr> <tr><td>G</td></tr> <tr><td>H</td></tr> </table>	E	F	G	H						
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		
2	Epoca di costruzione:	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table>	8	6	4												
8																		
6																		
4																		
3	Tipologia architettonica storica:	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																		
6																		
4																		
0																		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali:	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi Totale	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="3">5</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	5		
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
5																		
5	Degrado:	nullo medio elevato	<table border="1"> <tr><td>3</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	3														
3																		
6	Grado di utilizzo:	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<table border="1"> <tr><td>3</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	3														
3																		
7	Spazi di pertinenza:	alta qualità media qualità bassa qualità	<table border="1"> <tr><td>3</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	3														
3																		
8	Vincoli legislativi:																	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: "E" RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "b"																	
10	Note:																	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R4 DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE
12	Vincoli particolari: tipo di vincolo: oggetto di vincolo:
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: R4 DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE