


SCHEDA

NUMERO	40	F. M. 10	P. ED. P.F 127/2 - 124
COMPENSORIO	C6	DATA DEL RILIEVO: 1996	
COMUNE AMMINISTRATIVO	LIVO	RILEVATORE: Ufficio Tecnico Compensoriale.	
COMUNE CATASTALE	PREGHENA	CATEGORIA DI PIANO PRECEDENTE NON RILEVATO	
INDIRIZZO/LOCALITA'	PREGHENA	CATEGORIA DI PIANO PREVISTA	R4



ESTRATTO MAPPA

1:1440



ANALISI

1	Tipologia funzionale: edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe <u>TERRAZZA</u>	E F G H												
2	Epoca di costruzione: anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica: alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali: volumetrici originali costruttivo complementari decorativi Totale	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> 4			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado: nullo medio elevato	X 														
6	Grado di utilizzo: utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X 														
7	Spazi di pertinenza: alta qualità media qualità bassa qualità	 X 														
8	Vincoli legislativi:															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: <u>NON RILEVATO</u>															
10	Note:															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: <u>R4 DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE</u>
12	Vincoli particolari: tipo di vincolo: oggetto di vincolo:
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: <u>R4 DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE</u>